


Vale destacar que o município de Parintins se encontra em processo de modernização do sistema de abastecimento de água, com importantes investimentos executados pela Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE), por meio do PROSAI Parintins. Durante a execução dessas obras, especialmente nas intervenções internas nos Centros de Reservação e Distribuição de Água, têm ocorrido paralisações repentinhas e pontuais, necessárias para a execução dos serviços e para a melhoria estrutural da rede.

O SAAE de Parintins reafirma seu compromisso em garantir a melhoria contínua do sistema de abastecimento de água, trabalhando de forma integrada com os órgãos parceiros para minimizar os impactos das paralisações e assegurar maior regularidade e qualidade no fornecimento. A autarquia pede a compreensão da população e destaca que todas as ações em andamento visam proporcionar mais eficiência, segurança e dignidade no acesso à água potável.

Reiteramos, por meio de Vossa Excelência, nosso compromisso de continuar atuando em parceria com o Poder Legislativo, a fim de garantir melhorias constantes no sistema de abastecimento de água em nosso município.

Atenciosamente,



**MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ**  
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE  
Decreto Nº 071/2025 - PGMP

**OFÍCIO N° 342/2025 – SAAE/PIN**

Parintins, 04 de setembro 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES**  
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

**Assunto: Resposta às Indicações nº 919/2025 e nº 063/2025**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento das Indicações encaminhadas por meio dessa Distinta Casa Legislativa, de autoria dos vereadores **Azamor Pessoa** (Indicação nº 919/2025) e **Babá Tupinambá** (Indicação nº 063/2025), cujos teores passamos a responder:

**1. Indicação nº 919/2025 - Vereador Azamor Paulo Cardoso Pessoa**

Solicita que seja providenciada a instalação de um reservatório de água na comunidade Batista El Shaday, localizada no Rio Uaicurapá – região do Cajual.

Informamos que a referida comunidade já se encontra inserida no planejamento de atendimento do SAAE, em articulação com a Prefeitura Municipal, estando prevista a execução conforme cronograma estabelecido.

**2. Indicação nº 063/2025 – Vereador José Tupinambá Ribeiro Ponte**

Solicita informações sobre problemas no fornecimento de água nos bairros: Lady Laura, Pascoal Alaggio 1 e 2, e loteamento do Teixeirão.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Parintins esclarece que o abastecimento de água no município está diretamente condicionado à estabilidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica. Os sistemas de captação, bombeamento, reservação e distribuição dependem do funcionamento ininterrupto de equipamentos eletromecânicos, como bombas centrífugas e painéis de comando. Dessa forma, sempre que ocorre interrupção ou oscilação na energia elétrica nas áreas onde estão localizadas as Unidades de Reservação e Distribuição, há a paralisação automática do bombeamento, o que impede a condução da água até a rede de distribuição. Consequentemente, o fornecimento de água aos bairros é suspenso.

Nos bairros Lady Laura, Pascoal Alaggio 1 e 2 e Loteamento Teixeirão, essa dependência é ainda mais acentuada, pois o sistema de distribuição nesses locais opera de forma contínua e integrada. Assim, qualquer instabilidade no fornecimento de energia provoca impacto imediato, reduzindo ou interrompendo o abastecimento de água às residências.