



ESTADO DO AMAZÔNAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS – AMAZONAS

Ao Sr **FERMILIANO DE SOUZA TAVARES**
Diretor do SAAE Parintins

Senhor Diretor.

Em cumprimento a solicitação retro, apresento a planilha com o resultado da perfilagem dos poços, na qual recomendamos os poços que precisam ser tamponados.

Atenciosamente.

Parintins/AM, 18 de Março de 2024.

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA TEIXEIRA
Laboratorista SAAE



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS – AMAZONAS

CARACTERIZAÇÃO DOS POÇOS SAAE PARINTINS - PERFILAGEM
Poços localizado no Bombeamento da Paraíba.

| Poços | Prof. | Ano Construção Perfuração | Prof. Filtro em metros | SAAE | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|
| | | | | Alumínio | | Amônia | | Nitrato | | Manganês | |
| | | | | junho | nov. | junho | nov. | junho | nov. | junho | nov. |
| 01* | 82m | Antes de 2005 | 60 - 82 | 0,140 | 0,053 | 0,02 | 0,01 | 14,8 | 1,3 | 0,230 | 0,162 |
| 03* | 65,5m | 2012 | (44-56) (60-64,5) | 0,602 | 0,409 | 0,16 | 0,23 | 33,9 | 6,5 | 0,175 | 0,168 |
| 04* | 61m | Antes de 2005 | 41 - 61 | 1,260 | 1,225 | 2,80 | 1,50 | 52,6 | 6,3 | 0,040 | 0,165 |
| 05 | 50m | Antes de 2005 | 34 - 48 | 1,550 | 1,405 | 2,70 | 2,45 | 26,9 | 6,5 | 0,350 | 0,150 |
| 06 | 107m | 2011 | 66 -107 | 0,111 | 0,219 | 0,14 | 0,25 | 16,9 | 2,4 | 0,040 | 0,177 |
| 24 | 80m | 2023 | (30-38), (46-50), (62-70) | 0,562 | 0,308 | 1,10 | 0,88 | 24,4 | 3,8 | 0,030 | 0,223 |
| VMP Portaria 888/2021/2023 | | | | 0,2mg/L | | 1,2mg/L | | 10mg/L | | 0,1mg/L | |

OBS: Poços para tamponar: PT'S - 01, 03, 04, 05 e 24

(*) Infiltrações ou rachaduras

Rua: Jonathas Pedrosa, nº 402 – Centro
www.saaeparintins.am.gov.br
Parintins-Amazonas



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS – AMAZONAS

Poços localizado no Bombeamento Djard Vieira.

| Poços | Prof. | Ano Construção Perfuração | Prof. Filtro | SAAE | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|--------------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | Alumínio | | Amônia | | Nitrato | | Manganês | |
| | | | | junho | nov. | junho | nov. | junho | nov. | junho | nov. |
| 17 | 52m | 2006 | 40-52 | 0,000 | 0,000 | 0,10 | 0,11 | 7,0 | 2,2 | 0,110 | 0,120 |
| 18 | 40m | 2006 | 36-40 | 0,000 | 0,000 | 0,11 | 0,11 | 5,1 | 2,1 | 0,113 | 0,114 |
| VMP Portaria 888/2021/2023 | | | | 0,2mg/L | 1,2mg/L | 10mg/L | | 0,1mg/L | | | |

Poços localizado: Rua Faria Neto, Jofre Cohen, Uniao, Rua Recife (Nazaré).

| Poços | Prof. | Ano Construção Perfuração | Prof. Filtro | SAAE | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|--|----------|-------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | Alumínio | | Amônia | | Nitrato | | Manganês | |
| | | | | junho | Nov. | junho | Nov. | junho | Nov. | junho | Nov. |
| 19 | 117,60m | 2006 | (38-42),(46-0), (62-76),(82-98) (102-106),(110-117,60) | 2,225 | 1,925 | 0,78 | 0,70 | 50,8 | 7,3 | 0,115 | 0,116 |
| 20* | 42m | 2006 | 25-42 | 0,494 | 0,464 | 0,40 | 0,35 | 26,6 | 6,4 | 0,167 | 0,171 |



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS – AMAZONAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|------|---------|-----|-------|-------|
| 22 | 122m | 2012 | (45-52),(82-104), (112-120) | 0,034 | 0,033 | 0,10 | 0,11 | 9,4 | 2,5 | 0,017 | 0,018 |
| 23 | 100m | 20112 | - | 0,000 | 0,000 | 0,16 | 0,15 | 6,6 | 2,6 | 0,099 | 0,015 |
| VMP Portaria 888/2021/2023 | | | | 0,2mg/L | 1,2mg/L | 10mg/L | | 0,1mg/L | | | |

OBS: Poços para tamponar: PT'S - 19, 20

(*) Infiltrações ou rachaduras

Poços localizado Nova Conquista

| Poços | Prof. | Ano Construção Perfuração | Prof. Filtro | SAAE | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | Alumínio | | Amônia | | Nitrato | | Manganês | |
| | | | | junho | Nov. | junho | Nov. | junho | Nov. | junho | Nov. |
| 01 | 109 | 2012 | 28-37 | 0,019 | 0,018 | 0,06 | 0,05 | 1,2 | 1,1 | 0,096 | 0,110 |
| 02 | 37 | 2012(Parado) | (31-52), (72-86) (102-109) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VMP Portaria 888/2021/2023 | | | | 0,2mg/L | 1,2mg/L | 10mg/L | | 0,1mg/L | | | |

OBS: Poço dentro do padrão

Rua: Jonathas Pedrosa, nº 402 – Centro
www.saaeparintins.am.gov.br
Parintins-Amazonas



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS – AMAZONAS

Parintins, 7 de dezembro de 20023

Rua: Jonathas Pedrosa, nº 402 – Centro
www.saaeparintins.am.gov.br
Parintins-Amazonas